

**МИКРОСКОП ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ  
МПБ-3**

**Паспорт  
АФ3.852.046ПС**



## СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение изделия .....	4
2	Основные технические данные .....	5
3	Комплектность .....	6
4	Устройство и работа .....	6
5	Техническое обслуживание .....	7
6	Хранение .....	8
7	Транспортирование .....	8
8	Калибровка микроскопа .....	8
9	Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя .....	15
10	Сведения об упаковывании .....	16
11	Свидетельство об упаковывании .....	17
12	Свидетельство о приёмке .....	18
13	Ремонт .....	19
Приложение А	Рисунок А.1 – Общий вид микроскопа МПБ-3 .....	20
	Рисунок А.2 – Варианты расположения осветителя .....	21
	Рисунок А.3 – Поле зрения микроскопа МПБ-3 .....	21
Приложение Б	Сведения о содержании цветных металлов .....	22
Приложение В	Объём выборки .....	23

Настоящий паспорт, совмещённый с руководством по эксплуатации и методикой калибровки, предназначен для изучения технических характеристик, устройства, порядка работы, правил эксплуатации, технического обслуживания и хранения, а также удостоверяет гарантированные предприятием-изготовителем технические характеристики микроскопа измерительного МПБ-3 (далее – микроскоп).

Паспорт должен находиться при микроскопе.

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Микроскоп предназначен для рассмотрения с увеличением 25 крат и 50 крат различных предметов и измерения их линейных размеров в отражённом и проходящем свете.

Микроскоп, являющийся оптико-механическим прибором, изготавливают в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 ГОСТ 15150–69 и эксплуатируют в помещениях, имеющих естественное или искусственное освещение, с температурой от плюс 10 до плюс 35 °С и относительной влажностью не более 80% при температуре плюс 25 °С.

1.2 Микроскоп может быть использован в различных областях промышленности, науки и образования с целью:

- испытаний материалов (твёрдость, износ);
- проверки печатных плат;
- проведения экспертиз;
- изучения и измерения микрообъектов бесконтактным способом.

## 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Основные технические характеристики микроскопа приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные технические характеристики микроскопа

Наименование параметра	Значение по ТУ У 3.32-30210163-038-2000	
	с объективом $4^*$	с объективом $2^*$
1 Диапазон измерений, мм	от 0 до 3,5 включ.	от 0 до 7 включ.
2 Поле зрения, мм	4,5, не менее	9, не менее
3 Видимое увеличение, крат	$50 \pm 2,5$	$25 \pm 1,2$
4 Цена деления шкалы, мм	0,02	0,04
5 Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения, мм	$\pm 0,02$	$\pm 0,02$
6 Пределы установки окуляра, дптр	$\pm 4$	$\pm 4$
7 Габаритные размеры: – высота (в крайнем нижнем положении), мм	205, не более	53, не более
– диаметр, мм		
8 Масса микроскопа с осветителем, кг	0,6, не более	
9 Масса объектива, кг	0,03, не более	
10 Масса осветителя, кг	0,15, не более	
Примечание – источник света осветителя – лампа МН2,5-0,15 ТУ 16-88 ИКАЯ.675131.011ТУ, которая питается от двух гальванических элементов 316 «Уран М» ТУ 16-729.125-78 (1,5 В) или от других элементов аналогичного типа.		

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность микроскопа приведена в таблице 2.

Таблица 2 — Комплектность

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол.	Заводской номер	Примечание
АФ3.852.046	Микроскоп измерительный МПБ-3	1 шт.		
АФ5.142.331*	Осветитель	1 шт.		
АФ5.917.287	Объектив 2*	1 шт.		
АФ6.875.107	Футляр	1 шт.		
АФ6.876.060-26*	Коробка	1 шт.		
АФ3.852.046ПС	Паспорт	1 экз.		
<b>Примечания</b>				
1* По заказу потребителя.				
2 Гальванические элементы в комплект поставки микроскопа не входят.				

### 4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

#### 4.1 Устройство микроскопа

Общий вид микроскопа представлен на рисунке А.1.

Микроскоп состоит из колонки 1, установочного кольца 2, тубуса 3, в котором закреплены окуляр 4 и объектив 5 с сеткой 6.

#### 4.2 Порядок работы

Для измерения микроскоп установить основанием на испытуемый образец так, чтобы отверстие в основании было, по возможности, концентрично с измеряемым отпечатком, а окно в колонке было расположено напротив внешнего источника света.

Наблюдая в окуляр 4 и вращая втулку окуляра 4, установить резкое изображение шкалы сетки 6.

Если при этом изображение отпечатка не будет чётким, то, вращая установочное кольцо 2, получить резкое изображение отпечатка в поле зрения окуляра 4.

Снять отсчёт по соответствующей шкале сетки 6:

- для объектива с увеличением  $4^*$  – по шкале с ценой деления 0,02 мм;
- для объектива с увеличением  $2^*$  – по шкале с ценой деления 0,04 мм.

По диаметру измеренного отпечатка определить число твёрдости испытуемого образца по таблице в приложении к ГОСТ 9012–59.

Для удобства пользования микроскопом предусмотрен осветитель 7, который прикреплён к колонке микроскопа хомутом и работает на элементах 316 «Уран».

Включение осветителя осуществляют ручкой 9, установив её в положение, обозначенное «I», выключение – в положение, обозначенное «O».

При измерении отпечатка диаметром более 3,5 мм необходимо использовать объектив  $2^*$ .

Для этого тубус 3 с закреплёнными в нём окуляром 4 и объективом 5 с сеткой 6 извлечь из трубы тубуса 8 и произвести замену объектива  $4^*$  на объектив  $2^*$ .

Порядок работы с объективом  $2^*$  аналогичен приведенному выше.

## 5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Микроскоп имеет надёжную и простую конструкцию, что даёт возможность эксплуатировать его длительное время без какого-либо специального технического обслуживания.

В то же время, являясь оптическим измерительным прибором, микроскоп требует бережного обращения.

5.2 Техническое обслуживание микроскопа сводится к соблюдению правил эксплуатации, хранения, транспортирования, изложенных в настоящем паспорте, проведению внешнего осмотра, смазки трущихся поверхностей, чистки наружных поверхностей оптических деталей и проведения периодической калибровки.

При необходимости чистку оптики окуляра, объектива и сетки произвести мягкой салфеткой, смоченной спирто-эфирной смесью, содержащей 85-90 объёмных частей петролейного эфира ТУ 6-02-1244-83 и 10-15 объёмных частей этилового абсолютированного спирта ТУ У 18.227-94.

5.3 При обнаружении каких-либо неисправностей следует обращаться на завод-изготовитель.

Примечание – Замена лампочки и гальванических элементов в осветителе не является неисправностью.

## 6 ХРАНЕНИЕ

6.1 Микроскоп должен храниться в заводской упаковке в отапливаемых помещениях (хранилищах) при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С, относительной влажности 80% при температуре плюс 25 °С и при отсутствии в воздухе пыли, агрессивных паров и газов.

## 7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

7.1 Микроскоп в заводской упаковке может транспортироваться всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями действующих стандартов и правил перевозки грузов при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 °С.

7.2 Транспортная тара с вложенными микроскопами должна быть надёжно закреплена во избежание перемещений в пути.

7.3 При погрузочно-разгрузочных работах микроскопы не бросать и не кантовать, механические повреждения футляра и прибора недопустимы.

7.4 При транспортировании рядом с микроскопом не должно быть веществ, выделяющих агрессивные пары и газы.

## 8 КАЛИБРОВКА МИКРОСКОПА

8.1 Настоящий раздел устанавливает методику первичной и периодической калибровки микроскопа.

### 8.3 Условия калибровки и подготовка к ней

При проведении калибровки необходимо соблюдать следующие условия:

- температура окружающего воздуха  $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$ ;
- относительная влажность воздуха  $(65 \pm 15)\%$ ;
- атмосферное давление от 84 до 107 кПа  
(от 630 до 800 мм рт. ст.).

Изменение температуры воздуха не должно быть более  $1^\circ\text{C}$  в течение 1 ч калибровки.

Перед калибровкой микроскопы должны быть выдержаны не менее 2 ч в помещении, в котором проводят калибровку.

Помещение должно быть с естественной или искусственной освещённостью

### 8.4 Проведение калибровки

#### 8.4.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие микроскопа следующим требованиям:

- на каждом микроскопе должна быть маркировка, содержащая тип прибора, товарный знак завода-изготовителя, заводской номер микроскопа;
- знак утверждения типа по ДСТУ 3400–2006 должен быть указан на титульном листе паспорта;
- микроскоп не должен иметь механических повреждений, следов коррозии, подтёков краски и других дефектов, ухудшающих внешний вид;
- на поверхностях оптических деталей не должно быть налётов капельного вида, как водяных, так и жировых, просматриваемых визуально, как в отражённых, так и проходящих световых лучах;
- гравировка штрихов шкалы сетки, цифр и надписей должна быть выполнена чётко и тщательно заполнена краской, наружные поверхности должны быть чистыми;
- комплектность микроскопа должна соответствовать требованиям, указанным в разделе 3 настоящего паспорта.

– наблюдая в окуляр микроскопа и используя в качестве указателя числовую отметку «7» шкалы сетки микроскопа, снять отсчёт по эталонной шкале.

Операцию провести не менее пяти раз и определить среднее значение  $A_{ср}$ .

Допускаемую абсолютную погрешность измерения микроскопа  $\Delta$ , мм, определить по формуле

$$\Delta = A - A_{ср}, \quad (1)$$

где  $A$  – величина шкалы измерения, равная 7 мм;

$A_{ср}$  – среднее значение из пяти отсчётов по эталонной шкале.

Если полученное значение  $\Delta$  составляет не более 0,02 мм, то это значит, что микроскоп измеряет линейные размеры в диапазоне от 0 до 7 мм включительно с допускаемой абсолютной погрешностью измерения не более 0,02 мм.

8.5.2 Определение допускаемой абсолютной погрешности измерения микроскопа с увеличением 50 $\times$  (объектив 4 $\times$ ) проводят по эталонной шкале АФ7.219.058 в диапазоне измерения от 0 до 3,5 мм включительно на установке АФ2.778.227 аналогично 8.5.1 настоящего паспорта и в той же последовательности. При этом микроскоп должен быть сфокусирован на резкое изображение эталонной (образцовой) шкалы АФ7.219.058, а в качестве указателя необходимо использовать числовые отметки «0» и «3,5» шкалы сетки микроскопа.

Несовпадение штрихов не должно быть более одного деления эталонной шкалы.

Допускаемую абсолютную погрешность измерения микроскопа  $\Delta$ , мм, определить по формуле

$$\Delta = A' - A'_{ср}, \quad (2)$$

где  $A'$  – величина шкалы измерения, равная 3,5 мм;

$A'_{ср}$  – среднее значение из пяти отсчётов по эталонной шкале.

Если полученное значение  $\Delta$  составляет не более 0,02 мм, то это значит, что микроскоп измеряет линейные размеры в диапазоне от 0 до 3,5 мм включительно с допускаемой абсолютной погрешностью измерения не более 0,02 мм.

## 8.6 Оформление результатов калибровки

8.6.1 Результаты первичной калибровки вносят в таблицу 4 в графу «действительное значение» и оформляют в разделе «Свидетельство о приёмке» записью даты калибровки, подписью и оттиском клейма поверителя.

Таблица 4 – Результаты первичной калибровки микроскопа

Наименование параметра	Значение			
	по ТУ У 3.32-30210163-038-2000 с объективом		действительное с объективом	
	4 <sup>*</sup>	2 <sup>*</sup>	4 <sup>*</sup>	2 <sup>*</sup>
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения, мм	±0,02	±0,02	сост	сост

8.6.2 Положительные результаты периодической калибровки микроскопа, удостоверенные подписью и оттиском клейма поверителя, вносит поверитель в таблицу 5 настоящего паспорта.

Допускается оценка метрологических характеристик по альтернативному признаку с указанием «соответствует», «не более».

8.6.3 Микроскоп, прошедший периодическую калибровку с отрицательным результатом, к применению не допускается. В этом случае выдают извещение об изъятии микроскопа из обращения, если микроскоп не подлежит ремонту, или о проведении повторной калибровки после ремонта.

## **9 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

9.1 Ресурс микроскопа до первого капитального ремонта не менее 7500 измерений в течение срока службы – 5 лет.

9.2 Срок хранения – 5 лет в упаковке завода-изготовителя в складских помещениях.

9.3 Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Линия отреза при поставке на экспорт

### **9.4 Гарантии изготовителя**

9.4.1 Завод-изготовитель гарантирует соответствие микроскопа МПБ-3 требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных настоящим паспортом.

9.4.2 Гарантийный срок эксплуатации – 3 года с даты продажи в пределах гарантийного срока хранения.

Примечание – В случае отсутствия в паспорте даты и штампа о продаже микроскопа, гарантийный срок исчисляют с даты его изготовления.

9.4.3 Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления.

9.4.4 Завод-изготовитель обязуется при обнаружении дефектов производственного характера в пределах гарантийного срока произвести ремонт или замену микроскопа при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

Адрес завода-изготовителя:

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**

**«ИЗЮМСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»**

пр. Ленина, 66, г. Изюм, Харьковская обл., Украина, 64302

Продавец

подпись

МП Дата продажи

## 12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Микроскоп МПБ-3 \_\_\_\_\_ изготовлен и

заводской номер

принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Микроскоп прошёл первичную калибровку.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

2014.08.28

год, месяц, число

расшифровка подписи



Руководитель  
предприятия

МП

личная подпись

Линия отреза при поставке на экспорт  
ТУ У 3.32-30210163-038-2000

обозначение документа, по которому производится поставка

Григоренко

расшифровка подписи

Проверитель

личная подпись и оттиск клейма

2014.08.28

год, месяц, число

Омельченко И.В.

расшифровка подписи

## 13 РЕМОНТ

### 13.1 Краткие записи о произведенном ремонте

Микроскоп МПБ-3 № \_\_\_\_\_  
заводской номер \_\_\_\_\_

предприятие, дата

Наработка с начала  
эксплуатации \_\_\_\_\_

параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Наработка после последнего  
ремонта \_\_\_\_\_

параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Причина поступления в ремонт \_\_\_\_\_

Сведения о произведенном ремонте \_\_\_\_\_

вид ремонта и краткие сведения о ремонте

### 13.2 Свидетельство о приёмке и гарантии

Микроскоп МПБ-3 № \_\_\_\_\_  
заводской номер \_\_\_\_\_ вид ремонта \_\_\_\_\_

наименование предприятия, условное обозначение \_\_\_\_\_ согласно \_\_\_\_\_ вид документа

принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Ресурс до очередного ремонта \_\_\_\_\_ параметр, определяющий ресурс

в течение срока службы \_\_\_\_\_ лет (года), в том числе

срок хранения \_\_\_\_\_ условия хранения лет (года)

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК


МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
**(обязательное)**



1 – колонка, 2 – установочное кольцо, 3 – тубус, 4 – окуляр,  
5 – объектив, 6 – сетка, 7 – осветитель, 8 – труба тубуса,  
9 – ручка осветителя.

Рисунок А.1 – Общий вид микроскопа МПБ-3




Рисунок А.2 – Варианты расположения осветителя





Рисунок А.3 – Поле зрения микроскопа МПБ-3

## **ПРИЛОЖЕНИЕ Б**

(обязательное)

### **СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ**

Содержание цветных металлов в микроскопе:

алюминиевые сплавы – 0,248 кг;

медные сплавы – 0,071 кг.

Драгоценных металлов микроскоп не содержит.

**ПРИЛОЖЕНИЕ В**  
**(обязательное)**  
**ОБЪЁМ ВЫБОРКИ**

Объём партии, шт.	Объём выборки, шт.
До 25 включ.	3
От 26 до 50 включ.	5
От 51 до 90 включ.	8
От 91 до 150 включ.	13
От 151 до 280 включ.	20
От 281 до 300 включ.	32